СОМ	MISSIONI LOCALI				
Gestio	ne sospesi richieste/propos	te			09.12.2019 11:29
ALTO (	GAMBAROGNO				
NO	Tematica	Data incontro	Contenuto	Data aggiornamento	Stato evasione / osservazioni
AG2	Smantellamento Posteggio Pfister - SUD	21.02.2018		22.05.2018	La licenza edilizia rilasciata prevede quale condizione lo smantellamento del vecchio posteggio. La Mobili Pfister conosce perfettamente tale condizione, non impugnata. L'UTC ha nuovamente sollecitato l'istante in licenza a dare seguito a tale condizione.
				29.08.2018	Sarà organizzato un incontro con i responsabili della Mobili Pfister SA nella seconda metà del mese di novembre 2018 per definire le modalità di intervento atte allo smantellamento del posteggio in oggetto .
				16.11.2018	L'incontro si è nel frattempo tenuto: si sono stabilite delle tappe che permetteranno di capire l'iter per lo smantellamento. A breve sarà inoltrata la domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione; si ipotizza di creare un vivaio.
				03.04.2019	La prima tappa di ripristino è stata eseguita. A breve verrà avviata una domanda di costruzione per i restanti interventi.
		29.05.2019		29.05.2019	Durante l'incontro il Municipio ha confermato che è pendente presso il Cantone una domanda di costruzione per insediare un vivaio.
				23.09.2019	La domanda di costruzione non è ancora stata presentata in via definitiva. Il Municipio ha incontrato 24 settembre 2019 la Direzione Mobili Pfister. Le trattative sono in corso.
				20.11.2019	Le trattative hanno portato a definire la presentazione di una domanda di costruzione, sarà inoltrata a breve. La trattanda è da considerarsi evasa in quanto segue l'iter procedurale previsto dalla Legge.
AG5	Posteggio Ex-Variel	21.02.2018	È segnalata la mancanza di segnaletica orizzontale presso il posteggio in zona ex-Variel a Contone. Quando sarà eseguita?	22.05.2018	Il posteggio non è conforme a quanto previsto dal Piano regolatore, l'attuale situazione viene pertanto tollerata nella situazione di fatto. Non viene pertanto realizzata una demarcazione orizzontale degli stalli. Secondo il Piano finanziario entro il 2020 verrà eseguito il nuovo parcheggio lungo la strada. È attualmente in corso la causa espropriativa.
		07.05.2018	Multe parcheggi zona ex Variel non ci riteniamo soddisfatti della risposta: chiediamo delucidazioni	25.06.2018	E' stato realizzato un progetto di massima del posteggio previsto a PR, sul sedime indicato, che ha permesso di avviare la causa di esproprio del terreno presso il Tribunale delle espropriazioni di Lugano, tutt'ora in essere.
			Quante multe sono state emesse, per posteggi non autorizzati sul sedime ex-Variel, nel periodo 01.01.2018-28.02.2018?	29.08.2018	La Polizia intercomunale del Piano informa che nel periodo indicato risulta emessa 1 (una) sola contravvenzione per "omissione di porre o applicare in maniera ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza", in Via Centrale a Contone. Non è possibile confermare se la contravvenzione sia stata elevata sul sedime ex-Variel.
		21.12.2018	Durante l'incontro della Commissione locale AG con la popolazione, è stato sollecitato un aggiornamento in merito alla realizzazione del posteggio sul sedime Ex-Variel	01.02.2019	Si ripete quanto già aggiornato in data 22.05.2018: è in corso la causa espropriativa e il Piano finanziario prevede entro il 2020 la possibile realizzazione di un parcheggio lungo la strada.
		??.03.2019	Nel merito della trattanda, si chiedono i seguenti interventi:  - Capannone: Indipendentemente dal fatto che questo capannone si presenti in maniera oscena, chiediamo di verificare se tutte le norme di sicurezza per un simile edificio sono rispettate e in special modo quelle antiincendio.  - Stabile, ex uffici: È auspicabile che con l'esecuzione dei parcheggi previsti a PR, venga anche effettuato un riordino/pulizia dell'edificio e di tutti i materiali annessi.	03.04.2019	Capannone: come a più riprese ribadito, la struttura è in sicurezza e non si intravvede la necessità di imporre ulteriori misure sulla proprietà privata.  Stabile, ex uffici: vedi aggiornamento trattanda del 01.02.2019. Il parcheggio che dovrebbe essere edificato concerne unicamente uno scorporo del terreno in oggetto, e non concerne le superfici adiacenti, occupate da stabili.

		29.05.2019	Durante l'incontro con è stato indicato che la Pfister SA ha rifiutato la proposta del Municipio, che sta ora valutando la possibilità di avviare una procedura espropriativa. Si indica che sarà istituito un perimetro di prelievo dei contributi di miglioria nel caso si realizzi il posteggio auspicato. Si chiede al Municipio di specificare cosa comporti il prelievo dei contributi di miglioria, rispettivamente di stimare i tempi realizzativi.	08.07.2019	Il Municipio informa che si andrà in Consiglio comunale entro dicembre 2019 a chiedere il credito per un progetto definitivo. Il prelievo dei contributi di miglioria è quantificabile nel 60% del costo d'investimento (comprensivo di progetto, realizzazione ed espropri). Per quel che riguarda i tempi realizzativi, gli stessi dipenderanno dalle procedure espropriative e da eventuali ricorsi.
AG23	Griglia strada salita verso la Chiesa di Contone	18.06.2018	Segnaliamo che la griglia inizio salita Chiesa di Contone non è stabile, problematica già segnalata a suo tempo ( vedi verbale 22.06.2017 e risposta Municipio 3.8.2017). Chiediamo se l'intervento è stato effettivamente eseguito in quanto ancora instabile.	23.07.2018	L'UTC è incaricato di espletare le necessarie verifiche.
		20.08.2018		18.10.2018	Esperite le necessarie verifiche, si informa che le sistemazioni saranno eseguite nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel 2019.
AG40	Sostituzione neon con lampade LED, Palestra di	20.11.2018 Assemblea	La Signora Sandra Porta chiede di sostituire le lampade al neon della Palestra di Contone con soluzioni LED	03.12.2018	Si prende atto e si faranno le necessarie valutazioni.
	Contone			23.09.2019	I lavori sono sospesi in attesa di decidere quali interventi intraprendere sul blocco palestra. Il Cantone ha comunicato di non essere interessato a partecipare alla costruzione di una nuova palestra a Contone, ad utilizzo della SM. Ha comunque dato informazioni utili di carattere finanziario per la tematica, la quale sarà approfondita prossimamente.
AG48	Deformazione manto stradale, posteggi Cimitero di contone	20.11.2018 Assemblea	Il Signor Claudio Kündig segnala la deformazione del manto stradale presso i posteggi al Cimitero di Contone, dovuta alla presenza di radici	03.12.2018	L'UTC procederà con le necessarie verifiche.
				01.04.2019	Espletate le necessarie verifiche da parte dell'UTC, con RM 375/2019 il Municipio ha preso atto della situazione e saranno valutati eventuali interventi nell'ambito della disponibilità finanziaria del Comune.
		29.05.2019	Per ovviare alle problematiche segnalate, e contenere i costi, Commissione e Municipio concordano sul mantenimento delle piante (con l'eventuale rimozione della prima a SUD le cui radici invadono un accesso privato), e arretrando i posteggi di ca. un metro.	29.05.2019	l'UTC allestirà un preventivo per l'esecuzione delle opere concordate durante l'incontro del 29.05.2019 (presenti TR e GF), per evasione da parte del Municipio .
				23.09.2019	L'UTC ha sottoposto una proposta per una sistemazione confacente del posteggio, dalla quale si evincono importanti costi. Il Municipio sta verificando come intende muoversi in relazione ai limiti finanziari legati alla delega di competenza.
AG50	Manovre camion zona Lipo	12.12.2018	Dalla sala si lamenta una situazione di caos su Via Valaa a Contone, nello specifico dovuto alle manovre dei camion che riforniscono la LIPO. Si chiede se in sede di rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento siano state fatte le debite considerazioni.	24.01.2019	Il Municipio è già intervenuto nei confronti dei proprietari dell'edificio, fornendo chiare indicazioni in merito alle misure che devono essere rispettate. Sono state adottate misure di modifica di segnaletica verticale, tali da evitare traffico di veicoli autoarticolati in via Valaa. È stato assegnato un termine alla ditta per adottare i necessari correttivi atti ad evitare manovre sulla strada comunale. Precisiamo che al momento del rilascio della licenza edilizia tale problematica non era ipotizzabile, visto
					che il problema è sorto solo dopo gli interventi di messa in sicurezza previsti nell'ambito dell'implementazione del Piano di mobilità scolastica (PMS).
				03.04.2019	È stata posata la segnaletica verticale che limita il transito a veicoli pesanti con una lunghezza massima di 10 mt in Via Valaa. Seguiranno ulteriori valutazioni per migliorare l'accesso di veicoli pesanti allo stabile Lipo.
AG53	Sistemazione orologio della palestra e asciugacapelli spogliatoi	12.12.2018	La Signora Sandra Porta-Sargenti chiede se e quando saranno sistemati l'orologio della palestra e gli asciugacapelli degli spogliatoi, presso le Scuole di Contone	24.01.2019	L'UTC prende atto e verificherà la situazione.
				23.09.2019	Espletate le necessarie verifiche, a breve verranno definitivamente sistemati.

AG65	Arredo urbano a Contone		Constatato che negli ultimi dieci/dodici anni nella Frazione di Contone non si è più minimamente intervenuti in ambito di arredo urbano, chiediamo:  - intervento minimo con la posa di piode e la messa a dimora di un'azalea che fa bosco presso la vasca di contenimento confinante con la proprietà Poncioni W.;  - per altri interventi di arredo, gradiremmo esperire un sopralluogo con il Municipio rispettivamente UT.  Si chiede di eliminare gli attuali stalli e creare una bella piazza con messa in posa di dadi (granito o porfido) e installazione di una fontana, una panchina e messa a stabile dimora di una pianta	27.03.2019	Il Municipio presenzierà con una delegazione ad uno dei prossimi incontri della Commissione AG.  in base a quanto attualmente indicato a Piano finanziario, è prevista una progettazione del comparto nel 2021, seguiranno le necessarie autorizzazioni finanziare, realizzative e solo successivamente sarà possibile un eventuale realizzazione.
			ornamentale significativa. Gli stalli eliminati, anzi da aumentare, sono da ubicare sul sedime ex BR e ora di proprietà privata. È sollecitato un incontro con il Municipio e l'UTC, ed eventualmente il progettista, sul posto per valutare alcuni punti	30.09.2019	È in corso la scelta del progettista, in seguito e a tempo opportuno sarà organizzato un incontro con la Commissione locale.
	Via San Nicolao a Contone - eliminazione strettoia		critici delle misure di moderazione eseguite. Si chiede di studiare una soluzione per eliminare la strettoia ad angolo retto in zona casa Belossi a Contone, che causa problemi di transito come pure al servizio di sgombero neve.	27.03.2019	Essendo una strada a fondo cieco, visto anche l'esiguo utilizzo, non si ritiene giustificato un intervento per eliminare la strettoia in oggetto. Per quanto concerne il servizio invernale, i mezzi invernali sono idonei e considerano le necessità della strada.
		29.05.2019	La Commissione insiste nella presenza di una problematica causata dalla strettoia e propone di: - far partire Via San Nicolao da Piazza Centrale; - far proseguire Via Cugnoli fino a Via Centrale.	08.07.2019	L'UTC è incaricato di valutare ed eventualmente implementare nuove soluzioni, unicamente attraverso la modifica della segnaletica.
	Posa panchine in Via Pedemonte a Quartino		Si chiede di posare almeno 2 panchine lungo Via Pedemonte, in quanto sempre più spesso frequentata per passeggiate anche da gente anziana grazie alla limitazione al transito.	08.07.2019	Attualmente vi sono già due panchine sulla tratta in oggetto. L'UTC è incaricato di valutare un eventuale potenziamento sull'intera tratta, che congiunge le frazioni di Contone e Quartino.
		19.09.2019	Si chiede un aggiornamento in merito all'implementazione della misura, in quanto le attuali panchine non sono ritenute sufficienti.	30.09.2019	La valutazione rientra in una pianificazione più ampia, a livello di comprensorio comunale. Sarà valutata la posa di un panchina tra lo Stand di tiro e Contone. L'UTC è incaricato di presentare a breve una soluzione.
				20.11.2019	Una proposta operativa sarà presentata al Municipio entro primavera 2020
	Incrocio pericoloso Via Ortascio con Via Limedi	POP 03.10.2019	Si segnala una situazione di pericolo presso l'incrocio tra via Ortascio (30 km/h) e Via Limedi (80 km/h); i cartelli non sono ben visibili e la precedenza spesso non è rispettata.	10.10.2019	L'UTC è incaricato di valutare la situazione.
	Verifica residenza equadoriani	POP 03.10.2019	Si segnala per verifica legalità la residenza di persone provenienti dall'Equador, in zona Agroscope a Contone	10.10.2019	La segnalazione sarà trasmessa alla Polizia Intercomunale del Piano per competenza.
				11.11.2019	La segnalazione concerne proprietà sul territorio del Comune di Cadenazzo, che è stato interpellato per l'evasione diretta, nell'ambito delle proprie competenze.
	Piantumazione 2 camelie - Cimitero di Contone	03.10.2019	La Commissione locale propone di piantumare, a lato dei loculi presso il Cimitero di Contone, di 2 camelie (una estiva, una invernale)	10.10.2019	L'UTC è incaricato di valutare la situazione.
				20.11.2019	L'UTC prenderà contatto con il Presidente della Commissione per valutare possibili alternative.
	Nuovo campo bocce Centro Rivamonte o Centro sportivo	POP 10.10.2019	Dalla sala si chiede di valutare l'edificazione di un campo bocce, presso il sedime dietro al Centro Rivamonte, all'interno del Centro Rivamonte o presso il Centro sportivo.	16.10.2019	Il tema è allo studio contestualmente al futuro sviluppo del Centro sportivo, rispettivamente del Centro Rivamonte.
AG84	Segnalazione WC pubblici	POP 10.10.2019	Dalla sala si lamenta una carenza di segnalazione delle toilette pubbliche, che si chiede di migliorare, soprattutto nei pressi delle fermate dell'autopostale, magari con delle cartine.	16.10.2019	UTC incaricato di approfondire la tematica e proporre una soluzione
	L			gina 2 di 12	

			Non si ritiene esteticamente opportuno posizionare ulteriori cartelli indicanti i servizi pubblici, nel perimetro degli stessi. Puntuali situazioni possono essere segnalate e saranno man mano valutate.
Sentiero Corognola - IP carente	Dalla sala si segnala una carenza di illuminazione presso il Sentiero Corognola.	16.10.2019	UTC incaricato di approfondire la tematica e proporre una soluzione
			Nuovi punti luce in zona edificabile o nelle immediate vicinanze saranno verificati nell'ambito di interventi su sentieri e selciati. In base al piano dell'illuminazione pubblica, nel rispetto di un risparmio energetico e anche per limitare l'inquinamento luminoso, non si prevede di implementare nuovi punti luce fuori dalla zona edificabile.

сомі	MISSIONI LOCALI				
_	ne sospesi richieste/propost	:e			09.12.2019 11:29
MEDIO	GAMBAROGNO				
NO	Tematica	Data incontro	Contenuto	Data aggiornamento	Stato evasione / osservazioni
MG21	Ponte riale di Cedullo e utilizzo piazzale adiacente		Si chiede di: - verificare la presenza di griglie di sicurezza sotto i guardrail - sul Ponte del riale di Cedullo (Vairano-Casenzano; - ripristinare la staccionata sul piazzale in sponda sinistra; - rimuovere i tronchi depositati da tempo oltre il guardrail; - confermare l'utilizzo del piazzale per trasporti con elicotteri.	19.11.2018	Si tratta di problematiche che concernono la Divisione delle costruzioni. Si informerà nuovamente il Cantone sul tema e sulle richieste formulate dalla Commissione per valutazione ed eventuale intervento.
		29.01.2019	Si sollecita un intervento da parte degli uffici cantonali preposti. In aggiunta è pure chiesto di ripristinare la segnaletica verticale indicante il "divieto di depositare materiali e rifiuti". È fornito supporto fotografico	04.12.2018 26.02.2018	Gli uffici cantonali preposti sono stati informati e valuteranno eventuali interventi.  Il DT, interpellato, informa come segue:  - Le griglie di sicurezza sotto i guardrail sono state sistemate;  - Si presume che il posteggio sarà chiuso, e l'accesso sarà consentito unicamente previo specifica autorizzazione;  - Il legname appartiene ad un privato ed è in parte già stato sgomberato;  - Di principio, non si è a conoscenza di autorizzazioni concesse per utilizzare il posteggio quale piazzale di elitrasporto;  - L'Ufficio preposto (USIP) è stato informato e la necessità del cartello sarà valutata nell'ambito della chiusura del sedime.
MG27	Pericolosità accesso stradale sottopasso de "La strada d'Indeman"	04.10.2018	Dalla popolazione si segnala la pericolosità dell'accesso della scalinata, che dalla Strada al Ronco porta sulla Strada d'Indeman, in prossimità del sottopasso FFS. Il marciapiede è dalla parte opposta e si chiede di introdurre uno specchio per verificare il sopraggiungere di veicoli.	19.11.2018	Si tratta di proprietà cantonale e lo stesso è restio, per questioni di una "falsa sicurezza", a posare nuovi specchi. Si incarica tuttavia l'UTC di valutare la problematica.
				13.03.2019	Interpellato il preposto Ufficio cantonale, è stato esperito un sopralluogo per verificare la possibilità di applicare ulteriori correttivi per la messa in sicurezza del passaggio pedonale, compresa la posa di uno specchio.  L'esito dell'incontro ha confermato che non sono previsti ulteriori interventi, e quindi nemmeno la posa di uno specchio: le persone che dalla Strada d'Indeman intendono immettersi sulla Strada al Ronco, possono utilizzare in sicurezza l'accesso veicolare, posto ca. 20 mt a monte del sottopasso FFS.
MG31	Traffico intenso	04.10.2018	Dalla popolazione giungono le seguenti richieste: - installazione più frequente del "radar amico" in dotazione, in particolare nel Centro di Vira e in uscita del paese di Vira (anche zona Alabardia); - effettuare/richiedere maggiori controlli radar; - introduzione del divieto di sorpasso verso Alabardia;	19.11.2018	Il Comune dispone di 2 apparecchi "radar amico", e recentemente ne è stato acquistato un terzo, che sono in funzione costantemente. Un uso smodato potrebbe tuttavia portare ad effetti contrari. Modifiche alla segnaletica e ulteriori interventi di controllo sulla strada cantonale saranno valutati con la Polizia.
MG40	Posa luminarie natalizie a Casenzano	22.11.2018 Assemblea	La Signora Elda Benegiamo chiede di posare alcune luminarie natalizie a Casenzano, come in passato faceva il Comune di San Nazzaro	03.12.2018	La richiesta sarà trasmessa all'UTC per verifica ed eventuale implementazione
				04.12.2018	Il Municipio ha allestito e valutato un piano luminarie che, nell'ambito del contenimento dei consumi, ha determinato una diminuzione delle luminarie natalizie. Nonostante non sia prevista l'implementazione di luminarie nel paese di Casenzano, la richiesta sarà valutata nell'ambito di un'eventuale completazione delle luminarie a partire dal 2019.

MG45	Guard Rail in Via Casenzano a Vairano	Assemblea prima del Po	La Signora Elda Benegiamo segnala che sulla Via Casenzano, prima del Ponte della Valle scendendo da Vairano, è assenze un Guard Rail di sicurezza e ciò costituisce un serio pericolo per gli utenti.	21.01.2019	Il problema è conosciuto, ma trattandosi di una strada cantonale il Comune segnalerà la tematica affinchè i competenti servizi eseguano un sopralluogo e una verifica.
				26.02.2019	Il DT conferma che l'implementazione del guardrail in oggetto sarà considerata nell'ambito del finanziamento per il rifacimento del ciclo stradale - credito quadro anni 2020-2024.
MG47	IP San Nazzaro-Taverna oscurata da una palma	29.01.2019	Si segnala che a Taverna (tra piazza Taverna e Grotto Taverna) una palma oscura l'IP e si chiede di intervenire. È fornito supporto fotografico.	26.02.2019	L'UTC ha proceduto nei confronti del privato per intimare la potatura della palma in oggetto.
				20.11.2019	La potatura della palma è stata eseguita
MG52	Manutenzione carente laghetto Paron di Piazzogna	Assemblea 23.10.2019	Tiziana Fratini informa di una carente manutenzione presso il laghetto Paron di Piazzogna. Oltre alla vegetazione non curata, è scomparsa la panchina e la passerella non è più praticabile. Si chiede di intervenire per il recupero delle strutture		L'UTC espleterà le necessarie verifiche, in ossequio ad eventuali proprietà private.
				20.11.2019	Le competenze di gestione di tali mansioni sono cantonali, in particolare dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). In tal senso in data odierna si è nuovamente sollecitato il Cantone ad intervenire. L'UNP risponde che per questioni finanziarie non può intervenire quest'anno. Impiegheranno le risorse per valorizzare il Paron (che riteniamo prioritario) nell'autunno/inverno 2020-2021 (compresa la sostituzione della passerella con una piattaforma).  Per quanto riguarda la panchina, essa esula dalle competenze UNP e il Municpio valuterà come intervenire.
MG53	Sistemazione zona Pozzon di Vira	Assemblea 23.10.2019	Nicola Nembrini chiede di verificare l'accesso al Pozzon di Vira, di procedere con una sistemazione del ponticello e con un incisivo taglio della vegetazione		L'UTC sarà incaricato di verificare la situazione e di intervenire.
				20.11.2019	L'UTC ha espletato una verifica sul posto. Verrà allestito un preventivo per l'intervento di una ditta specializzata per taglio piante in roccia. Da parte dell'UTC viene sempre garantita una normale manutenzione. Nessun altro intervento, per ragioni di sicurezza, è previsto in questa zona.
MG54	Aggiornamento segnaletica in seguito a spostamento fermata Autopostale	Assemblea 23.10.2019	Dario Antognini chiede di verificare la completezza della segnaletica a partire da, e per la Stazione di Magadino-Vira, per l'utenza che si muove con l'Autopostale (fermata spostata sulla strada cantonale) affinchè sia comprensibile e chiara per tutta l'utenza.		L'UTC sarà incaricato di verificare la segnaletica esistente, e di valutare eventuali completamenti.
				20.11.2019	È stato espletato un sopralluogo con i responsabili di Autopostale Svizzera, ed è stata confermata la completezza delle informazioni e della segnaletica presente.
MG55	Incuria sedime ex Caroni, Vira	Assemblea 23.10.2019	Dino Calabresi lamenta una situazione di incuria (ricorrente, conosciuta dal Municipio) sul sedime Caroni a Vira. Oltre al pollaio, segnala la presenza di un muro pericolante, verso il sedime pubblico lato riale Vadina.		L'UTC verificherà la condizione del muro verso la proprietà pubblica.
				20.11.2019	A più riprese si è intervenuti nei confronti del proprietario e del gestore del pollaio. A breve si tenterà nuovamente di trovare degli accordi con i proprietari per sistemare definitivamente la situazione pericolosa e indecorosa.

SSION	I LOCALI				
esi rich	ieste/proposte				09.12.2019 11:29
DAGGO	CAMPADOGNO				
BASSO	GAMBAROGNO				
NO	Tematica	Data incontro	Contenuto	Data aggiornamento	Stato evasione / osservazioni
BG6	Manutenzione carente sentieri e strade	24.09.2018	Si segnala una pulizia molto carente dei sentieri nei nuclei del Basso Gambarogno, in particolare a Caviano e Sant'Abbondio	18.10.2018	Si chiede alla Commissione locale del Basso Gambarogno di essere più specifici, fornendo esempi concreti e tempistiche, al fine di comprendere se vi sono potenziali miglioramenti.
			Carmen Gabbani ha consegnato fotografie inerenti la presenza di vegetazione - ai bordi della strada che porta a Sant'Abbondio; - che ostruisce il passaggio/IP dei sentieri di Sant'Abbondio. Si chiede di intervenire.	18.10.2018	È stata assegnata specifica attività al Servizio Manutenzione Esterna per la manutenzione della vegetazione a bordo strada, rispettivamente dei sentieri di Sant'Abbondio. Nel frattempo i lavori sono stati eseguiti.
		09.09.2019	Si chiede maggiore attenzione del Servizio manutenzione esterna nella cura del territorio, con l'invito di meglio pianificare gli interventi su suolo pubblico. Si chiede pure di procedere verso i numerosi privati nel rispetto della cura della vegetazione, verso i sedimi privati.	10.10.2019	L'UTC procede già in tal senso. Si ricorda che gli ordini di sistemazione dei sedimi e della vegetazione inviati durante il 2019 sono oltre 200. Si invita la popolazione a voler segnalare puntualmente e direttamente all'UTC, e non alla Commissione locale, situazioni di degrado.
		POP 23.09.2019	Dalla sala si rinnova una manutenzione lacunosa dei sentieri e dei vicoli. Si propone di inviare ai privati che non curano la vegetazione l'apposito Regolamento comunale, nonché di effettuare un censimento dei proprietari inadempienti		
		POP 09.10.2019	dalla sala giungono diverse segnalazioni legate alla manutenzione del territorio, alcune che sono inevase dall'inizio della stagione:  1 - vuotatura griglia in Via Temporive;  2 - mancato taglio piante infestanti al mapp. 362 RFD Caviano;  3 - mancanza di iniziativa degli operai comunali;  4 - scarico lavatoio di Scaiano otturato.  5 - Si chiede inoltre se è previsto il ripirisino dei "bidoni di sale" per consentire alla popolazione di "arrangiarsi" nello spargimento di sale su passaggi pericolosi.  6 - Inoltre, si chiede di valutare di istituire un responsabile di frazione per le segnalazioni tempestive.	16.10.2019	<ul> <li>1 - l'UTC è incaricato di verificare;</li> <li>2 - il tema delle piante infestanti è sempre più di attualità, si chiede all'UTC maggior attenzione e puntualità negli interventi;</li> <li>3 - no comment;</li> <li>4 - l'UTC è incaricato di verificare;</li> <li>5 - per la posa di bidoni del sale, sarà valutato con l'UTC;</li> <li>6 - la funzione auspicata non è ritenuta necessaria in quanto le segnalazioni tempestive devono essere trasmesse puntualmente e direttamente all'UTC per evasione.</li> </ul>
				26.11.2019	<ul> <li>1 - la vuotatura della griglia in Via Temporive è prevista in esecuzione entro settimana 50/2019;</li> <li>2 - l'UTC è stato informato della necessità di migliorare attenzione e puntualità negli interventi;</li> <li>3 - evasa;</li> <li>4- l'attività è stata assegnata al Servizio di manutenzione esterna;</li> <li>5 - i bidoni saranno nuovamente posati, si presume entro settimana 50/2019;</li> <li>6 - evasa.</li> </ul>
BG11	Danneggiamento selciato di Caviano	23.10.2018	Si segnala che i diversi transiti con motocarriola dell'impresa Flury nel nucleo di Caviano stanno danneggiando il selciato.	02.11.2018	Il Cantiere è noto e a fine lavori, come da prassi, saranno richiesti i necessari ripristini.
				20.11.2019	Quanto eseguito dal privato è certamente grave, interventi eseguiti di sua spontanea volontà e senza alcuna autorizzazione. Il Municipio valuterà quali provvedimenti coercitivi adottare.

BG42	Panchina pubblica	POP	È segnalata una situazione di pericolo lungo la strada Piggolo	10.10.2019	il Municipio è a consocenza della situazione e sono in corso i necessari approfondimenti, essendo la
	circondata da filo	23.09.2019	Mondo a Sant'Abbondio, dove si trova una panchina pubblica,		panchina posata su sedime privato.
	elettrificato		circondata da filo elettrificato.		
				20.11.2019	È stato organizzato un incontro con la rappresentante della Commissione locale, che si esprimerà in
					merito al mantenimento e/o spostamento della panchina in oggetto, per definire come procedere.
BG46	Manutenzione lido di	Assemblea	Roberto Pini si lamenta di una scarsa manutenzione presso il Lido		La richiesta sarà trasmessa all'UTC per una gestione più oculata del Lido di Ranzo nella prossima stagione
	Ranzo	17.10.2019	di Ranzo		
				20.11.2019	Espletate le necessarie verifiche interne, si conferma che il Lido di Ranzo ha beneficiato di normale
					manutenzione, come gli altri Lidi. Eventuali future segnalazioni dovranno essere più specifiche e motivate. Interventi strutturali per il Lido di Ranzo non sono previsti.
BG47	Problema di sicurezza,	Assemblea	Oliviero Liedtke informa della problematica legata alla posizione		L'UTC sarà incaricato di riposizionare in modo arretrato il cancello, per garantire un accesso in sicurezza ai
	cancello parco giochi di	17.10.2019	del cancelletto di accesso al parco giochi dell'Asilo di Gerra,		bambini.
	Gerra		troppo vicino alla strada		
				20.11.2019	Attività assegnata internamente all'UTC per verifica.
BG48	Carenza di pulizia nei riali	Assemblea	Si lamenta una carenza di pulizia nei riali, nello specifico il riale di		il Municipio sta facendo valutazioni di più ampio livello, sull'intero comprensorio comunale. L'UTC sarà
		17.10.2019	Scimiana a Gerra, come pure quello nei pressi del Cimitero di Gerra, che necessitano di interventi di manutenzione urgenti		comunque sollecitato per l'evasione delle pendenze.
				20.11.2019	Si precisa che gli alvei dei fiumi sono di regola di proprietà cantonale e spesso in zona bosco. Si precisa tuttavia che la valle di Gerra viene pulita regolarmente nella parte finale, come pure il riale a fianco del
					Cimitero. Ulteriore informazione è che per la gestione di tutti questi riali attendiamo una risposta da parte del cantone per l'estensione del Consorzio Manutenzione Monte Ceneri (CMMC), che dovrebbe occuparsi
					della futura manutenzione delle aste fluviali.
BG49	Interramento linea Monti	Assemblea	Nell'ambito dei lavori di interramento della linea presso i Monti di		La richiesta sarà trasmessa all'UTC per valutazione
	di Gerra	17.10.2019	Gerra, si chiede di valutare con SES la posa di un p.to luce presso		
			il posteggio		
				20.11.2019	Attività assegnata internamente all'UTC per verifica.

СОМ	MISSIONI LOCALI				
	ne sospesi richieste/propos	te			09.12.2019 11:29
INDEN	IINI				
NO	Tematica	Data incontro	Contenuto	Data aggiornamento	Stato evasione / osservazioni
IN5	Sistemazione selciati	13.02.2018	Fausto Domenighetti riferisce di alcuni punti da sistemare nei selciati, già segnalati all'UTC e sui quali erano già stati realizzati dei sopralluoghi.  Non dovrebbero essere presenti delle sottostrutture e per questo gli interventi dovrebbero poter essere realizzati subito.  In caso di dubbi sui luoghi degli interventi, Fausto Domenighetti è disponibile per un ulteriore sopralluogo sul posto.	24.04.2018	Durante il sopralluogo 24 aprile 2018 tra UTC e CF si sono definiti i punti da sistemare che verranno svolti nelle prossime settimane e quelli pianificati nell'ambito della strategia a medio-lungo termine.
				18.10.2018	lavori in corso. Dovrebbero essere terminati entro la fine del corrente anno. Si informa che la piantumazione di vegetali sarà eseguita in primavera 2019.
		24.04.2018	Si chiede di sistemare il Caraccio in Codevilla e i sassi nella curva del sentiero scendendo verso casa Vanolli	18.10.2018	lavori in corso.
		24.04.2018	Si chiede di ripristinare il chiusino danneggiato c/o ex Cancelleria, vicino posteggi.	18.10.2018	lavori in corso.
				19.11.2018	gli interventi per Caraccio in Codevilla, sassi in curva del sentiero e chiusino danneggiato sono stati eseguiti
		01.04.2019	Si segnala che è necessaria una manutenzione dei selciati che da parecchi anni sono segnalati, rotti e danneggiati. Ad oggi non è stato fatto alcun intervento in quanto si sta decidendo dove e quando saranno previsti, e quali attori interverranno. Vorremmo capire l'intenzione del Municipio (interventi a breve oppure no), e più precisamente quando saranno interrate le linee aeree. Si riscontra che alcuni selciati necessitano di interventi urgenti e non si può più tergiversare.	02.05.2019	RM 512/2019 - Il Municipio ha incaricato l'UTC di allestire un rapporto esaustivo sull'annosa tematica dei selciati di Indemini. Seguiranno ulteriori indicazioni.
		16.07.2019	Il signor Silvano Pedroni segnala alcuni interventi di manutenzione urgenti: - danni sul sentiero che collega i mapp. 390 e 359 RFD Indemini; - inpaticabilità della via pubblica attorno al mapp. 203 RFD Indemini (vari depositi); - rifacimento della scalinata ai mapp. 31 e 29 RFD Indemini.	23.09.2019	Le valutazioni sono in corso, coinvolgendo i diversi partners interessati. Per quanto concerne le segnalazioni puntuali di Silvano Pedroni, lo stesso sarà coinvolto.
				20.11.2019	Considerati gli interventi, gli stessi saranno ripresi in uno studio di fattibilità per la manutenzione dei selciati, attualmente in corso e la cui consegna al Municipio è prevista entro la fine del primo semestre 2020.
IN8	Sistemazione discarica Idacca	24.04.2018	Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione definitiva della discarica di Idacca	18.10.2018	Sistemazione quasi terminata, la piantumazione e la semina saranno realizzate in primavera 2019
		29.11.2018 Assemblea	Il Signor Fausto Domenighetti segnala la necessità di verificare e mettere in sicurezza la discarica Idacca che presenta dei cedimenti evidenti. Durante i recenti lavori sulla strada cantonale, una caditoia a monte in zona posteggi è stata "tappata" e ora scarica verso la discarica.	03.12.2018	Si incaricherà l'UTC di eseguire le necessarie verifiche ed intervenire

				28.06.2019	Le opere da forestale sono state deliberate. Il lavoro sarà fatto appena il clima permette la semina e la piantumazione, oggettivamente non prima di settembre/ottobre.  Parallelamente si attendono informazioni del Cantone su come saranno eseguiti i lavori di manutenzione della strada (rifacimento pavimentazioni e cigli) per correggere la pendenza della strada cantonale che riversa le acque oltre il ciglio della discarica causando un'erosone della scarpata. Al momento questi lavori sono fermi, in quanto verte un ricorso al TRAM sulla delibera dei lavori cantonali di manutenzione. Una volta eseguiti gli interventi, si procederà con la posa di una staccionata in castagno.
		19.07.2019 Assemblea	Si segnala il pericolo di erosione presso il nuovo posteggio di Idacca, causato dal deflusso delle acque meteoriche sulla strada cantonale non opportunamente incanalate.		Si è a conoscenza del tema e si sta cercando di trovare una soluzione finale con le competenti Autorità cantonali.
IN9	Posteggio a Neggia	24.04.2018	La Divisione delle costruzioni ha un obbiettivo di trovare una soluzione per sistemare il problema del piazzale dei posteggi a Neggia. Vi sono diversi problemi, tra i quali l'ubicazione in zona di protezione delle sorgenti.	18.10.2018	UTC ha richiesto un sopralluogo tra gli interessati per definire possibili modalità operative.
				18.10.2018	È stato eseguito un sopralluogo ed è stata individuata una soluzione definitiva che permetterà la sistemazione a breve del sedime indicato.
				23.09.2019	Da recenti discussioni avute con l'Area di manutenzione si cercherà di pavimentare ancora nel corso del corrente anno. I ritardi sono da relazionare ad un ricorso intimato, avverso ad una delibera per i lavori di manutenzione di competenza cantonale.
				20.11.2019	L'Area di manutenzione indica che, presumibilmente, l'intervento sarà eseguito in primavera 2020.
IN10	Gestione strade agricole e griglie da pulire	24.04.2018	Nell'ambito della gestione delle strade agricole e delle griglie da pulire, sarà necessario definire quali interventi eseguire durante l'anno	18.10.2018	Carminati Bruno effettuerà entro la fine di ottobre un sopralluogo per definire quali interventi debbano ancora essere eseguiti, e l'eventuale necessità di coinvolgere la Sezione forestale e/o i privati.
		10.03.2019	nonostante i precedenti richiami non si notano miglioramenti nella gestione e nella pulizia delle strade agricole. La Commissione chiede un incontro con i responsabili dell'UTC	08.04.2019	Gli interventi rientrano in una pianificazione annuale. L'UTC resta volentieri a disposizione per un incontro chiarificatore (Capotecnico e Capo Servizio manutenzione esterna.
				20.11.2019	I lavori sono stati eseguiti nell'ambito degli interventi della Protezione Civile.
IN12	Verifica perdita acqua mapp. 18 RFD Indemini	24.04.2018	In seguito ad interventi sulla strada cantonale, si sono verificate delle rotture all'acquedotto in prossimità del mapp. 18 RFD Indemini, verificate da ispezioni televisive	18.10.2018	La necessità d'intervento è stata notificata a SES e Centro Manutenzione strade (CMst)
		10.03.2019	Esperito il sopralluogo da parte delle autorità, non si è riscontrato nessun intervento e la situazione non è migliorata. Si chiede di intervenire concretamente.	08.04.2019	La SES ha incaricato una ditta esterna per effettuare ulteriori verifiche. Seguiranno un rapporto e una proposta d'intervento, indicativamente entro il 2° trimestre 2019.
		19.07.2019 Assemblea	Si sollecita un intervento per le attività segnalate	28.07.2019	SES ha eseguito un'ispezione con telecamera con una ditta abilitata, e ne è risultato che la canalizzazione è in buone condizioni. Si procederà con la sigillatura dei giunti per eliminare una possibile causa, al fine di verificare la risoluzione del problema o meno.
				20.11.2019	Fatte le dovute verifiche, dalle quali emerge che nessun danno è stato arrecato alle infrastrutture da parte delle varie ditte intervenute sulla strada, si deve presumere che si tratti di acqua sorgiva. Di conseguenza all'insorgere di problemi effettivi, si valuterà come intervenire.
IN18	Sistemazione cavo IP c/o bauletto Signora Rossi	24.04.2018	Si chiede la sistemazione definitiva del cavo IP presso il bauletto c/o Signora Rossi	18.10.2018	La necessità d'intervento è stata notificata a SES.
IN21	Ripristino paracarro in granito rotto sulla strada cantonale	24.04.2018	Si chiede di ripristinare il paracarro in granito rotto sulla strada cantonale.	18.10.2018	La necessità d'intervento è stata notificata al Centro Manutenzione strade (CMst)

		10.02.2010	Ill nous come constituted and a state of the	00.04.3040	Lo noccesità dilintoni conto à stato collegitata al Cantina Manustanziano di sul si (CNA)
		10.03.2019	Il paracarro oggetto della precedente segnalazione non è stato sistemato, anzi in seguito al servizio di sgombero neve se ne è rotto un secondo. Si chiede di procedere con la sostituzione di entrambi.	08.04.2019	La necessità d'intervento è stata sollecitata al Centro Manutenzione strade (CMst)
				28.06.2019	Il CMst informa che le colonne in granito non vengono più posate, in quanto troppo pericolose, e che si provvederà alla loro sostituzione con la posa di alcuni paletti b/n con riflettenza
IN24	Scarsa manutenzione sentiero Boè	29.11.2018 Assemblea	Il Signor Vittore Domenighetti lamenta scarsa manutenzione del sentiero Boè, nonché condizioni critiche del percorso e dei muri. Chiede di essere coinvolto in sede di sopralluogo	03.12.2018	Il Sindaco è al corrente delle precedenti richieste di intervento e informa che è previsto un ulteriore sopralluogo per valutare e definire gli interventi necessari.
				04.12.2018	Il Sopralluogo di verifica è organizzato in aprile 2019.
				23.09.2019	Intervento verrà eseguito nelle prossime due settimane (40-41).
				20.11.2019	Causa maltempo (prima pioggia poi neve) i lavori sono stati rinviati. Non appena possibile i lavori verranno eseguiti, al più tardi nel corso della prossima primavera (2020).
IN30	Stalla mapp. 116 - messa in sicurezza	10.03.2019	Si segnala che il tetto della stalla al mapp. 116 RFD è crollato alcuni anni orsono. Nel frattempo la copertura provvisoria si è disintegrata e tutto lo stabile vige in condizioni precarie, a rischio crollo, con possibile danneggiamento del canale, del sentiero nonché di eventuali utenti che, tra l'altro, accedono facilmente anche all'interno dello stabile. È fornito supporto fotografico.	08.04.2019	È assegnata specifica attività al Servizio edilizia privata per verifica ed adozione dei necessari provvedimenti.
				31.10.2019	l'UTC ha esperito un sopralluogo e gli estermi per ordinare la messa in sicurezza sono dati. È stata avviata la procedura amministrativa, ma si riscontrano difficoltà nel reperire i proprietari a causa di una successione ereditaria. È stato contattato il legale che si è occupato della divisione ereditaria.
IN35	Pulizia canali gronda ex casa comunale	-	Si segnala che in caso di pioggia, i canali di gronda dell'ex casa comunale non scaricano e l'acqua scende su parete e correntini in legno (lato chiesa).	11.06.2019	L'attività è stata assegnata al Servizio di Manutenzione esterna per esecuzione a breve con, operai comunali e navicella.
		-		15.07.2019	È stato eseguito un sopralluogo e si è appurato che le condizioni delle gronde necessitano di interventi maggiori al semplice ripristino. L'UTC allestirà un rapporto all'attenzione del Municipio per valutare gli interventi necessari.
				20.11.2019	È prevista la pulizia nell'ambito dei lavori di montaggio delle decorazioni natalizie, previsto il 5/6/7.12.2019,
IN36	Tinteggiatura Casa degli artisti	-	Si chiede di valutare il tinteggio della Casa degli artisti	11.06.2019	L'UTC è incaricato di espletare le necessarie valutazioni di intervento, e le tempistiche esecutive in considerazione dell'avvio della stagione turistica.
		1		15.07.2019	Sono in corso le valutazioni da parte dell'UTC.
IN37	WC invalidi c/o fermata bus di Indemini	19.07.2019 Assemblea	Fausto Domenighetti chiede di implementare un WC per invalidi presso la fermata del bus di Indemini	30.09.2019	L'UTC verificherà la possibilità di implementare un WC per invalidi, nella struttura esistente.
				20.11.2019	Attività assegnata internamente all'UTC per verifica.
IN38	Sistemazione	19.07.2019	Si chiede l'intervento del Municipio per sollecitare il Cantone	19.07.2019	Si conferma che il Cantone è stato a più riprese sollecitato, e che il Municipio si attiverà in modo più
	pavimentazione strada cantonale	Assemblea	nella sistemazione della pavimentazione dei seguenti tratti: - Da Fosano all'Alpe di Neggia; - Dalla dogana di Indemini al Confine di stato.	Assemblea	incisivo verso l'autorità cantonale.
				22.10.2019	Da recenti contatti avuti con i rappresentanti del Cantone per i lavori di manutenzione, gli interventi saranno prossimamente eseguiti.
				20.11.2019	L'esecuzione degli interventi descritti è stato ritardato a seguito di un ricorso sulla delibera nell'ambito della procedura LCPubb. Quanto non eseguito, sarà recuperato nell'ambito degli interventi di manutenzione strade del 2020.

IN39	Sistemazione ringhiera	19.07.2019	È segnalata la necessità di sistemare la ringhiera sulla curva	19.07.2019	L'intervento sarà notificato all'autorità cantonale
	curva d'Idacca	Assemblea	d'Idacca	Assemblea	
				20.11.2019	Come richiesto dal cantone si chiederà al Presidente della Commisione di indicare l'ubicazione precisa
					dell'intervento.
IN40	Organizzazione servizio di	19.07.2019	Si chiede di organizzare una volta all'anno e in considerazione	30.09.2019	Il Municipio veluterà la possibilità di introdurre un servizio di raccolta degli ingombranti per la Frazione di
	raccolta ingombranti	Assemblea	della distanza dal centro di raccolta ingombranti, un servizio di		Indemini, presumibilmente in primavera.
			raccolta degli ingombranti per la Frazione di Indemini.		
IN41	Pericolo di erosione,	19.07.2019	vedasi IN8		
	posteggio Idacca	Assemblea			
IN43	Situazione di abbandono	19.07.2019	Si segnala una situazione di abbandono e incuria presso la piazza	19.07.2019	Sarà effettuata una visita al termine dell'Assemblea. In seguito si incaricherà l'UTC di effettuare le
	e incuria, c/o piazza	Assemblea	di atterraggio per l'elicottero di Indemini, che necessita	Assemblea	necessarie verifiche.
	atterraggio elicottero		un'energico intervento da parte delle Autorità.		
				20.11.2019	Verificata la situazione, si è subito proceduto a contattare il proprietario, con il quale sono in corso
					discussioni atte a ripristinare una situazione confacente.