

Aggiornamento Tabella: 11.07.2023

Tabella ricapitolativa eventi naturali 13 luglio 2021 - GRUPPA A - LISTA INTERVENTI DI COMPETENZA COMUNALI ESEGUITI IN URGENZA CON ESTERNI

Documento condiviso tra Ufficio tecnico comunale Gambarogno e Sezione Forestale

No. Incarto	Sezione	Località	Descrizione evento	Stato lavori	Costi a carico Comune di Gambarogno (IVA compresa)		
					Genere d'opera	Totale parte d'opera	Totale complessivo
A	Magadino	Via Rivamonte a Quartino	Pulizia camera e canalette strada sterrata dietro alla Prodega a Quartino in quanto piene di materiale.	Lavori terminati	Pulizia camerette	535.65	535.65
C	Magadino	Strada Bruno	Pulizia camere, pulizia gusce laterali, pulizia manto stradale rimozione alberi divelti dal vento	Lavori terminati	Manutenzione strada	6'226.15	6'226.15
E	Magadino	Zona Ragno	Rimozione piante divelte appena dopo la camera Molina a Orgnana.	Lavori terminati	Impresario costruttore	3'032.40	3'032.40
H	Vira	Strada al Gropp + Strada Casárich + Zona Stazione	Pulizia camere Gropp: camera 1 piena e camera 2 da pulire lievemente. Pulire vasca strada Via Casarich. Pulizia vasca zona posteggi in via alla Stazione presso sottopasso FFS	Lavori terminati	Opere da impresario costruttore	1'770.53	1'770.53
I	Magadino - Vira - Piazzogna - San Nazzaro	Diverse località sparse	Importanti danni al bosco di protezione nella fascia pedemontata del Gambarogno. Alberi abbattuti dal vento.	Lavori terminati	Traduzione I->D lettere privati Opere Foresali Opere Forestali	165.85 307'240.15 309'843.50	617'249.50
K	Vira	Riale Vignaccia zona Martignoni	4-5 alberi caduti nell'alveo del riale da rimuovere	Lavori terminati	Opere forestali	7'001.50	7'001.50
M	San Nazzaro	Zona Casenzano	Alberi da rimuovere lungo la strada d'accesso al bacino di Casenzano	Lavori terminati	Opere forestali	2'253.40	2'253.40
N	San Nazzaro	Zona rocca e zona Mossana	Caduta alberi e massi dausati dal vento. Lavori di messa in sicurezza del versante con corde e reti + rimozione dove possibile dei massi e alberi caduti.	Lavori terminati	Opere forestali Opere specialistiche	22'401.60 14'181.23	36'582.83
P	Gerra	Via ai Monti	Pulire la camera all'incrocio tra via ai Monti e via Maggiolo	Lavori terminati	Opere da impresario	2'599.65	2'599.65
Q	Gerra	Via Cheventino zona alta	Piccolo scoscendimento puntuale da sistemare	Lavori terminati	Opere da impresario	5'563.55	5'563.55
R	Gerra	Zona Cheventino tra i civici 3 e 9	Importante frana che ha destabilizzato la strada comunale, causando danni alle abitazioni sottostanti. Interventi d'urgenza per la messa in sicurezza e rimozione fango e pulizia caditoie e canalizzazioni comunali. In seguito primo intervento per il ripristino parziale della viabilità della strada comunale.	Lavori terminati	Studio preliminare della situazione Progetto definitivo + DL Progetto appalto in urgenza Rimozione materiale Pulizia caditoie Tassa d'uso acqua Barriere elastiche - tappa 1 Franchigia danno a privato Intervento d'urgenza Opere di pavimentazione - Aumento costi 2022	1'063.00 29'476.15 3'550.00 4'910.35 2'395.25 307.50 4'738.80 500.00 4'133.80 9'398.05	60'472.90
T	Caviano	Via Costascia	Pulizia Camera Preda e Camera Trodo Ripristino erosione delle fondazioni del muro a valle dellacamera Trodo. Riparazione asfalto manomesso per i lavori	Lavori terminati	Pulizia camere Ripristino muro d'argine Camera Trodo	28'755.90 6'860.49	35'616.39
U	Caviano	Via ai Monti Via Gioachimo Masa	Pulizia briglie varie della Via ai Monti. pulizia altre briglie	Lavori terminati	Pulizia camere	4'295.10	4'295.10
X	Caviano	Asta fluviale Camera Preda - Cimitero - FFS.	Il riale ha esondato in più punti con erosioni d'argine sotto i muri d'argine. Ripristino dei danni e pulizia del materiale detritico. Inizio progettazione di massima per identificare eventuali possibili soluzioni per risolvere le problematiche visto che già nel 2020 si sono presentati danni simili su quest'asta fluviale.	Lavori terminati	Opere da impresario Opere forestali Progettazione opere di Premunizione	270.73 3'779.20 10'094.72	14'144.65
Z	Caviano	Strada Centocampi	Manutenzione ordinaria e straordinaria con pulizia camere, canalette, gusce e travacconi. Prevedere la sistemazione di alcuni tratti della strada sterrata.	Lavori terminati	Opere forestali	10'500.75	10'500.75
Vari	Caviano	Nucleo Caviano	Rifacimento briglia di protezione della canalizzazione pubblica per attraversamento del riale.	Lavori terminati	Opere da impresario	1'643.80	11'011.57
	San Nazzaro	Zona Scuole	Reflusso canalizzazione pubblica con allagamento del privato.	Lavori terminati	Opere da fabbro	1'448.57	
	San Nazzaro	Zona Sig. Nigg. Peter	Taglio piante pericolanti a San Nazzaro	Lavori terminati	Opere forestali	6'084.00	
	San Nazzaro	Pulizia alveo Cedullo	Pulizia materiale alveo Cedullo zona Ponticello	Lavori terminati	Opere forestali	1'835.20	
					Totale lordo IVA inclusa interventi eseguiti		818'856.52

Aggiornamento Tabella: 11.07.2023

Tabella ricapitolativa eventi naturali 13 luglio 2021 - GRUPPO B - LISTA INTERVENTI TERZI O ESEGUITI INTERNAMENTE

Documento condiviso tra Ufficio tecnico comunale Gambarogno e Sezione Forestale

No. Incarto	Sezione	Località	Descrizione evento	Stato dei lavori	Costi a carico Comune di Gambarogno (IVA compresa)		
					Genere d'opera	Totale parte d'opera	Totale complessivo
B	Magadino	Magadino	Materiale depositato a lato del Riale Gallaredo a Magadino. Competenza: Centro manutenzione strade cantonali.	Lavori terminati	Intervento non di competenza comunale	0.00	0.00
D	Magadino	Magadino - Zona Cavriana	Varie piante cadute nell'alveo del riale Cavriana. Competenza Comune. Lavori eseguiti con squadre SME.	Lavori terminati	Intervento con squadre SME	0.00	0.00
F	Magadino	Zona Rozzolo	Caduta albero e diverse piante instabili a lato della strada cantonale in zona Rozzolo. Competenza: Centro manutenzione strade cantonali.	Lavori terminati	Intervento non di competenza comunale	0.00	0.00
G	Vira	Via Strada da Corgnora	Caduta alberi nell'alveo del riale in zona Corognola. Competenza: Centro manutenzione strade cantonali.	Lavori terminati	Intervento non di competenza comunale	0.00	0.00
J	San Nazzaro	Zona Molinetto - Riale Cedullo	Danni alla briglia riale Cedullo tra il ponte FFS e il ponte della strada cantonale. Competenza: FFS. Competenza: Centro manutenzione strade cantonali.	Progettazione e domanda di costruzione terminati. Secuzione prevista prossimamente.	Intervento non di competenza comunale	0.00	0.00
O	Gerra	Via ai Monti	Uscita di materiale detritico sul piazzale tra Via ai Monti e Via Cheventino. Competenza: Comunale. Lavori eseguiti con squadre SME.	Lavori terminati	Intervento con squadre SME	0.00	0.00
W	Caviano	Via Gioachimo Masa 3	Intasamento tubo attraversamento strada cantonale lato casa Sig. Masa. Competenza: Centro manutenzione strade cantonali.	Lavori terminati	Intervento non di competenza comunale	0.00	0.00
Y	Caviano	Zona Ranzo	Otturazione tombino strada cantonale e riversamento fanghi e detriti lungo via Ranzo e sedimi privati. Competenza: Centro manutenzione strade cantonali.	Lavori terminati	Intervento non di competenza comunale	0.00	0.00
Totale lordo IVA inclusa							0.00